



WARTUNG BEI FEUERSCHUTZTÜREN




WARTUNG BEI FEUERSCHUTZTÜREN




Regelmäßige Überprüfung des Schlosses, halbjährlich oder nach Ortsbedienungen

- Stift und Raste schmieren.
- Schrauben festziehen.
- Schraube an der Zylinderlaufbuchse kontrollieren (evtl. Festziehen).



Regelmäßige Überprüfung des Schlossbeschlages, halbjährlich oder nach Ortsbedienungen

- Ziehen Sie die Schrauben am Schlossbeschlag fest.




Regelmäßige Kontrolle und Wartung der Türbänder je nach Art des am Türblatt montiertes Bandes

- 1) Zylindrisches Türband hergestellt bei PPI – wir empfehlen alle 6 Monate oder nach Ortsbedienungen diese zu schmieren.
- 2) Türband 3D mit Überkappung – bei Asymmetrie der Flügel zum Rahmen kann die Symmetrie mit dem Türband angepasst werden.




WARTUNG BEI FEUERSCHUTZTÜREN



Regelmäßige Glaskontrolle


- Als Mangel gilt, wenn in dem Glas sich Luftblasen gebildet haben, oder das Fenster zwischen den einzelnen Glasschichten Feuchtigkeit aufweist. Es ist auch notwendig, die Beschädigung des Glases durch UV-Strahlung zu überprüfen.
- Bei der Überprüfung der Unversehrtheit des Glases ist ein kleiner Riss kein Problem, wenn die Unversehrtheit aus Sicht der Arbeitssicherheit nicht beeinträchtigt wird.
- Weiter prüfen wir die Herstellermarke und den angegebenen Feuerwiderstand, der mit dem Produktionsetikett des Türblattes übereinstimmen muss.



Regelmäßige Kontrolle des Selbsteinzuges

Der Selbsteinzug ist wartungsfrei, jedoch kann es bei unserem Pipin zu einer Situation (Defekt) kommen, dass die Tür beim Schließen beschleunigt mit der Wirkung eines unangenehmen "AUFPRALLEN", oder in Gegenteil das Türblatt nicht zuschließt. Vor dem Einstellen des Selbsteinzugs überprüft Pipin zunächst die Befestigung des Selbsteinzugs und geht erst dann in beiden Fällen zur Einstellung über.

Regelmäßige Kontrolle des Schaumbandes




Das Band wird um den gesamten Umfang des Türblattfalzes inspiziert

- Schaumband darf nicht -
- fehlen
 - verfaulen
 - sonst beschädigt sein.

Das Schaumband muss an bestimmte Stelle fixiert sein.



WARTUNG BEI FEUERSCHUTZTÜREN




Regelmäßige Kontrolle des Feuerschutzschildes

- Das Feuerschutzschild weist die Herkunft und Feuerbeständigkeit des Produkts nach.
- Wenn das Schild beschädigt ist, muss dieses ersetzt werden.
- Wenn das Schild ganz fehlt, muss auch ersetzt werden.

Regelmäßige Kontrolle des Türblatt- Schließkoordinators

Bei Ausfall des Koordinators führt Pipin zunächst eine Sichtprüfung auf mechanische Beschädigungen oder Fehlfunktionen durch. Dann überlegt er, ob es möglich ist, den Koordinator anzupassen oder zu ersetzen.


Nach der korrekten Einstellung des Koordinators (durch einen Fachbetrieb) muss zuerst der erste Türflügel anliegen und dann der öffnende Türflügel.



WARTUNG BEI FEUERSCHUTZTÜREN

Regelmäßige Kontrolle auf Rauchdichtigkeit

- In geschlossener Türblattstellung muss die Stoßseite zur Türschwelle abdichten bzw. zur sauberen Boden.
- Dichtheitskontrolle der Falleiste, oder Dichtung des angehobenen Türblattes



Sehr geehrter Benutzer der Feuerschutztür / Tor / Klappe der Firma PPI - Feuerschutztür s.r.o. Aus langjähriger Erfahrung wissen wir, dass es sehr problematisch ist, die Funktionsfähigkeit der Feuerschutztür / Tor / Klappe so sicherzustellen, dass sie auch den gesetzlichen und normativen Anforderungen entspricht. Routinemäßige Wartungen und Reparaturen aus eigener Kraft durchzuführen, bedeutet oft, Originalkomponenten durch scheinbar nur ausreichende zu ersetzen. Dabei handelt es sich häufig um den normalen Austausch eines Feuerschutzschlosses durch ein Nicht-Feuerschutzschloss, wodurch die Feuerschutztür sofort zu einer Nicht-Feuerschutztür wird. Wir bieten Ihnen daher die Möglichkeit von Service-Inspektionen, die in regelmäßigen Abständen von 1/2 Jahr durchgeführt werden, wobei einmal jährlich im Rahmen der Service-Inspektion auch ein Service-Check der Brandschutztür / Tor / Klappe stattfindet. Die Verpflichtung zu dieser Inspektion basiert auf der Verordnung Nr. 246/2001 Slg. § 7. Wir überwachen für Sie die Intervalle der Serviceinspektionen und informieren Sie immer mindestens 2 Wochen im Voraus über die Durchführung. Bei Interesse an diesem Service kontaktieren Sie uns: **info@ppi.cz , Frau Richterová+ 420 725 279 113**

